岩美町　岩美北小学校対策箇所図（新規その５）

⑤（R２　点検予定）
・南から交差点へ進入する車から左右の見通しが悪いため、接触事故が起こりやすく危険である。また、排水機能が悪く、大雨等が降ると水浸しになりやすい。