

岩美町 岩美北小学校対策箇所図 (その1)



① (H24 点検)

- ・踏切り狭く、踏切の通行スペースも狭い。
- 対策内容：注意喚起の看板設置・踏切のカラー舗装 (対策済)、歩道設置 (対策予定)

(対策前)



(対策後)


対策実施年度：H25 (カラー舗装) H27～H30 (歩道設置予定)



- ・凡例
- 通学路
- 合同点検箇所



岩美町 岩美北小学校対策箇所図(その2)



②岩美道路新築により、歩道の道幅が狭くなっている。
・誘導員配置。道路完成後に解消する。
(対策前)





(対策後)



対策実施年度：H27

岩美町 岩美北小学校対策箇所図 (その3)





岩美町 岩美北小学校新規対策箇所図 (その5)

