


岩美町 岩美西小学校対策箇所図 (その1)



① (H28 点検)
・道幅が狭く、見通しが悪い。
(現況)

② (H28 点検)
・コンビニに入る自動車の増加で危険。
(現況)

③ (H28 点検)
・コンビニに入る自動車の増加で危険。
(現況)

④ (H28 点検)
・道幅が狭く、見通しが悪い。
(現況)

⑤ (H28 点検)
・道幅が狭く、見通しが悪い。
(現況)

凡例
通学路
合同点検箇所

(対策後) 対策実施年度: H28



④ (H28 点検)
・道幅が狭く、見通しが悪い。
(現況)

(対策後) 対策実施年度: H28


③ (H28 点検)
・コンピニに入る自動車の増加で危険。
(現況)

(対策後) 対策実施年度: H29

岩美町 岩美西小学校対策箇所図（その3）



対策実施年度：H29



・凡例
 通学路
 合同点検箇所

岩美町 岩美南小学校対策箇所図（その1）

