

平成30年度新規対策一覧表

【岩美北小学校】

番号	合同点検 実施年度	路線名・場所	通学路の状況・危険性	管理者
① P18	平成30年度	県道網代港岩美停車場線 ○浦富地内	交差点に近い状態になり、交通量も多く歩道の整備が必要。	鳥取県 (鳥取警察署)
② P18		県道網代港岩美停車場線 ○浦富地内	交差点に近い状態になり、交通量も多く歩道の整備が必要。	鳥取県 (鳥取警察署)

【岩美西小学校】

番号	合同点検 実施年度	路線名・場所	通学路の状況・危険性	管理者
③ P19	平成30年度	県道27号線 ○大谷地内	横断歩道の白線が薄くなってきている。再塗装が必要 →対策済	鳥取県 (鳥取警察署)

【岩美南小学校】

危険箇所の報告なし

【岩美中学校】

危険箇所の報告なし