

平成29年度新規対策一覧表

【岩美北小学校】

番号	合同点検 実施年度	路線名・場所	通学路の状況・危険性	事業主体
①	平成29年度	県道網代港岩美停車場線 ○浦富地内	信号機がなくなり、交通量も多く登下校時の安全性に不安。登下校時に 県道から旧病院に進入する車両が多い。	鳥取県
②		県道網代港岩美停車場線 ○浦富地内	交差点に近い状態になり、交通量も多く歩道の整備が必要。	鳥取県
③		2級町道中道線 ○浦富地内	歩道脇のコンクリートの床板が劣化しており、通学時に危険。	岩美町

【岩美西小学校】

番号	合同点検 実施年度	路線名・場所	通学路の状況・危険性	事業主体
①	平成29年度	町道本庄岩本線 ○久松地内	歩道が狭い。児童が横断する場所が自動車に分からない。	岩美町
②		町道本庄岩本線 ○久松地内	歩道がない場所がある。児童が横断する場所が自動車に分からない。	岩美町

【岩美南小学校】

危険箇所の報告なし

【岩美中学校】

危険箇所の報告なし

岩美町 岩美北小学校新規対策箇所図（その1）



② (H29点検予定)
 ・交差点に近い状態にあり交通も多く歩道の整備が必要。
 (現況)

① (H29点検予定)
 ・信号機がなくなり、交通も多く登下校時の安全性に不安。
 (現況)

・凡例
 通学路 -----
 合同点検箇所 ●

岩美町 岩美北小学校新規対策箇所図 (その2)



岩美町 岩美西小学校新規対策箇所図



