


岩美町 岩美北小学校対策箇所図（過年度その2）



② (H28 点検)

- ・歩道はあり、縁石もあるが交通量の増加に伴い通学に危険。

(現況) 対策実施年度：H29～

- ・凡例
- 通学路 ---
 - 合同点検箇所 ●
 - 拡幅未着手区間 ┌──┐