

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
1	岩美北小学校	R3	浦富	県道網代港岩美停車場線（鳥取ガス前付近）	国道9号、バイパス、海岸に通じる道であり、交通量も多く、工事車両の大型車も頻繁に通る。（過年度にも要望）	歩道の拡幅	鳥取県	鳥取県	H28	無	同一路線の別工区を現在工事中。当該箇所については、別工区と調整を図り、順次整備を行う。
2		R3	浦富	県道網代港岩美停車場線（岩美郵便局付近）	見通しが良く、車のスピードが上がりやすい。歩道・白線が無い箇所がある。（過年度にも要望）	歩道の拡幅	鳥取県	鳥取県	H27	無	同一路線の別工区を現在工事中。当該箇所については、別工区と調整を図り、順次整備を行う。
3		R3	浦富	県道岩美停車場線（アイエム電子付近）	国道9号への抜け道。見通しがよく、スピードが出やすい。	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	—	有	カーブ区間にガードパイプを設置済。（R4）
4		R3	浦富	県道岩美停車場河崎線（グリュックレー付近）	見通しがよく、車のスピードが出やすく、交通量も多い。白線が消えかかっている。	歩道の拡幅 白線引き直し	鳥取県	鳥取県	H27	無	同一路線の別工区を現在工事中。当該箇所については、別工区と調整を図り、順次整備を行う。
5		R3	牧谷	県道網代港岩美停車場線（牧谷交差点）	スピードを出し通行する車が多く、牧谷側、浦富側にポールが必要。（過年度にも要望）	防護柵又はポール設置	鳥取県	鳥取県	R1	有	ラバーポールを設置済。（R4）
6		R3	浦富	町道中道線（牧谷交差点を西に入った付近）	登校時、児童の背面より車が来ることとなり危険。地域より登校する時間だけは制限をしてほしいという要望があった。	時間帯通行規制	岩美町	鳥取警察署	—	有	時間帯、区間を指定した一方通行の検討余地あり。保育所送迎、地元の同意を得たうえでの要望が必要。
7		R3	浦富	国道178号（浦富498-6付近）	国道で交通量が多く、スピードが出やすい。通学路でありながら、歩道がないところがあり、白線も薄くなっている。	歩行スペースの確保 白線引き直し	鳥取県	鳥取県	—	有	外側線の引き直し及びカラー舗装を施工済。（R4）
8		R3	浦富	県道岩美停車場線（岩美駅前）	カーブなので減速するが、広岡側から入ってくる車の巻き込み注意。	歩道の拡張又はポール等の設置	鳥取県	鳥取県	—	有	道路区域外（駅前広場（JR用地））であり、道路管理者での対応困難。
9		R3	浦富	県道網代港岩美停車場線（浜浦富・宮島橋付近）	登下校の際、どうしても通らなければならず横断歩道が必要。（過去に危険箇所として挙げたが設置困難との回答）	横断歩道設置	鳥取県	鳥取警察署 岩美町	H30	有	横断歩道設置困難箇所のため、足形ストップマークを設置済。（R4）

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
10	岩美北小学校	R3	浦富	町道前田線	見通しがよく、スピードが出やすい。	注意喚起	岩美町	鳥取警察署 岩美町	—	有	速度抑制標示を設置済。 (R4)
11		R3	浦富	県道岩美停車場線 (岩美駅入口交差点～岩美駅)	9号への抜け道として利用している車が多い。横断歩道を渡る前、渡り終わった後、駅側の歩道がせまく危険。	歩道の拡幅	鳥取県	鳥取県	—	有	歩道の拡幅は困難であるため、広い所で信号待ちをお願いする。(安全教育で対応)
12		R3	浦富	町道女堀線 (中道線との交差点)	白線がないところが1か所見られる。(交差点の南東側)	白線引き	岩美町	岩美町	—	無	外側線を引き直し済。(R4)
1	岩美西小学校	R3	大谷地内	国道9号駟馳山バイパス側道	車の往来が多く横断が危険。	横断歩道設置	不明	鳥取警察署	—	有	交通量が少ないため、横断歩道設置は不要。
2		R3	沓井地内	主要地方道網代港線	歩車道境界ブロックが壊れて歩道へ入り込んでいる。	ブロック修繕	鳥取県	鳥取県	—	有	歩車道境界ブロックを修繕済。(R4)
3		R3	大谷	県道網代港大岩停車場線 (大岩交流センター～網代新港に通じる区間)	見通しの良い道路で速度が上がりやすい	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	—	有	港湾道路と町道との交差点にガードパイプを設置済。 (R4)
4		R3	大谷	県道網代港線 (大谷中央交差点～学校)	見通しの良い道路で速度が上がりやすい	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	—	有	大岩保育所前T字交差点にガードパイプを設置済。 (R4)
5		R3	大谷	町道中道線 (網代港線～町道大谷海岸線)	道が狭い	歩行スペースの確保 白線引き	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。また、道路幅員が狭く、路側帯の設置も困難。
6		R3	大谷	町道大谷中央線	道が狭い	歩行スペースの確保 白線引き	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。また、道路幅員が狭く、路側帯の設置も困難。

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
7	岩美西小学校	R3	大谷	町道大谷海岸線 (大谷中央線との交差点)	横断歩道が無い	横断歩道設置	岩美町	鳥取警察署	—	有	横断歩道設置困難箇所のため、足形ストップマークを設置済。(R4)
8		R3	大谷	町道大谷海岸線	車のスピードが速く危険	歩行スペースの確保 速度制限	岩美町	岩美町 鳥取警察署	—	有	速度制限による効果が期待できない箇所のため、注意看板を設置済。(R4)
9		R3	大谷	町道中道線 (網代港線から東側)	道が狭い	歩行スペースの確保 白線引き	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連なっているため、拡幅の実施困難。また、道路幅員が狭く、路側帯の設置も困難。
10		R3	大谷	町道大谷沓井線 (日比野橋交差点付近)	ガードレールとポールが破損している	ガードレールと ポールの修繕	岩美町	岩美町	—	無	ガードレール、ラバーポールを修繕済。(R4)
11		R3	大谷	農道 (日比野橋交差点から東に入る道)	ガードレール無し	ガードレール設置 (歩行スペース確保)	岩美町	岩美町	—	有	ガードレール設置困難箇所のため、外側線を引き直し済。(R4)
12		R3	大谷 (平野)	町道平野本庄線、 町道大谷27号線	側溝の蓋が無い箇所あり(平野本庄線) 大谷27号線沿いの川が増水時に溢れ道に流れる。	グレーチング設置 増水時における対策	岩美町	岩美町	—	無	水路の維持管理上、側溝蓋を設置していません。河川の構造上、対応困難。
13		R3	大谷 (平野)	町道平野向山線 (県道福部岩美線、JRをくぐる所)	暗い。天井部に破損あり(JR下)	照明灯の設置 天井部補修	岩美町	岩美町	—	無	JR高架下部の出入り口に街灯ありのため、対策不要。また、天井部はJR所有の構造物であるため、道路管理者での対応困難。
14		R3	大谷 (平野)	県道福部岩美線 (錦鯉センター付近)	車のスピードが速く交通量も多く危険	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	—	有	歩車道境界ブロックにより歩車分離されており、かつ直線区間のため、対策不要。
15	R3	大谷	県道網代港線、 町道大谷大岩駅線 (大谷IC付近)	車のスピードが速く交通量も多く危険	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	—	有	国道178号との交差点(ファミリーマート側)にガードパイプを設置済。(R4)	

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
16	岩美西小学校	R3	大谷	県道網代港大岩停車場線 （岩美西小学校バス停付近）	横断歩道が薄い。ガードレール無し	横断歩道再塗装 ガードレール設置	鳥取県	鳥取警察署 鳥取県	—	有	横断歩道再塗装済（R4） ガードレール設置は、歩車道境界ブロックにより歩車分離されており、かつ直線区間のため、対策不要。
17		R3	大谷	県道網代港大岩停車場線 （沓井大橋に向かう道との交差点）	ガードレール無し	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	—	有	町道との交差点にガードパイプを設置済。（R4）
18		R3	岩本 （沓井）	町道大谷沓井線 （公民館前バス停付近）	白線とスクールゾーンが薄い	白線とスクールゾーン（緑）の再塗装	岩美町	岩美町	—	無	外側線を引き直し済。（R4）
19		R3	岩本 （沓井）	町道大谷沓井線 （公民館前バス停より東側）	白線が薄い	白線引き直し	岩美町	岩美町	—	無	外側線を引き直し済。（R4）
20		R3	岩本	町道岩本14号線 （岩本455-1付近）	スクールゾーンが切れてその後歩道が狭くなる	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	通学路までスクールゾーンがあるため、対策不要。
21		R3	大谷	町道大谷沓井線 （湖東商事横付近）	歩道が途中で狭くなる。建物からの落下物、また積雪時は雪が落ちてきて危険	歩行スペースの確保 建物の対策	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。なお、建物からの落下物及び落雪については対策を指導する。
22		R3	岩本	町道大谷沓井線 （桜井商店交差点付近）	ポールが破損している	ポールの修繕	岩美町	岩美町	—	無	ラバーポールを修繕済。（R4）
23		R3	岩本	町道岩本14号線 （岩本共同住宅前付近）	住宅側には歩道が無く横断歩道までの路肩も狭い	歩行スペースの確保 横断歩道設置	岩美町	岩美町 鳥取警察署	—	有	横断歩道設置困難箇所のため、足形ストップマークを設置済。（R4）
24		R3	岩本 （久松）	町道本庄岩本線 （防災センター～カーム久松）	歩道が無い。照明も少ない	歩行スペースの確保 照明灯設置	岩美町	岩美町	—	無	道路幅員は広いいため、路側帯の外側の通行をお願いする。 街灯については、充分設置しているため対策不要（7基設置）

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
25	岩美西小学校	R3	岩本（久松）	町道本庄岩本線 県道網代港大岩停車場線 （交差点付近）	歩道が無い。車のスピードも速い	歩行スペースの確保 速度制限	岩美町 鳥取県	岩美町 鳥取警察署	—	有	速度制限は行わず、2箇所ある横断歩道を1つに統合し安全なルートを通学路とする。足形ストップマークを設置済。（R4）
26		R3	網代	町道沓井網代線 （網代隧道入口付近）	鉄板が安定していなく危険 （過年度にも要望）	鉄板の修繕	岩美町	岩美町	R2	無	鉄板設置者（占有者）へ対策を指導する。
1	岩美南小学校	R3	新井地内	県道岩美停車場河崎線	横断歩道の色が褪せている。	塗り直し	鳥取県	鳥取警察署	R3	有	横断歩道の再塗装済。（R3）
2		R3	恩志地内	県道岩美停車場線（恩志橋）	横断歩道の色が褪せている。	塗り直し	鳥取県	鳥取警察署	—	有	横断歩道の再塗装済。（R3）
3		R3	新井	農道 （駟馳山バイパス連絡道路 起点付近）	通学路だが、低いところから上ってくる道であるので見通しがきかず非常に危険である	停止線設置 通り抜け禁止標識の設置	岩美町	鳥取警察署	—	有	注意喚起看板を設置済。（R4）
4		R3	新井	県道岩美八東線 （小田入口交差点付近）	車道と歩道との間にガードレールがなく危険	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	—	有	国道9号との交差点にガードパイプを設置済。（R4）
5		R3	高山	県道岩美停車場線 （アイエム電子～恩志橋）	見通しがよく車のスピードがでる。歩道と車道の上にガードレールがないので危険（過去に危険箇所として挙げたが設置困難との回答）	ガードレール設置	鳥取県	鳥取県	R2	有	恩志橋カーブ区間にガードパイプを設置済。（R4）
6		R3	新井	町道横丁沖線	道が狭い上に歩道もないため危険	歩行スペースの設置	岩美町	岩美町	—	無	道路改良事業に着手しており、現在設計中。
1	岩美中学校	R3	大谷地内	国道178号及び農道	T字路でありかつ国道法面に雑木が生え見通しが悪く危険。	雑木伐採、 カーブミラー設置	鳥取県 岩美町	鳥取県 岩美町	—	有	道路法面の樹木伐採、カーブミラー設置済。（R4）

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
2	岩美中学校	R3	本庄地内	町道本庄7号線（昭和橋）	橋取り付け部（集落側）に隙間（くぼみ）があり危険。	隙間の解消	岩美町	岩美町	—	有	隙間解消の修繕済。（R4）
3		R3	河崎地内	町道新井河崎線	街灯がなく暗い。	街灯設置	岩美町	岩美町	—	有	県道または国道を迂回しての通行をお願いします。（街灯、歩道、防護柵等の設置があり安全であるため。安全教育で対応。）
4		R3	本庄	町道本庄11号線 （駟馳山バイパス連絡道立体交差点）	橋を渡った後が急カーブになっている。さらに、下り坂のため危険	注意喚起	岩美町	岩美町	—	無	カーブミラーが設置されているため、対策不要。
5		R3	大谷	町道大谷中央線 （県道網代港線との交差点付近）	横断歩道を渡った先の町道が狭く、危険。	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。
6		R3	網代	町道沓井網代線 町道網代学校線 （柳7-ドセンター交差点）	カーブミラー、一時停止標識が設置されていない危険箇所	カーブミラー設置 一時停止標識設置	岩美町	鳥取警察署	—	有	カーブミラーの設置を検討。交通量をみてどちらかの路線に一時停止標識の設置を検討。
7		R3	浦富	町道浦富中央線 （宮島橋～さんげんや付近）	道幅が狭く、少し高さのある用水路があり、柵等がない。	防護柵設置	岩美町	岩美町	—	有	道路拡幅が狭く、また民家の出入口が断続して設置されているため、防護柵等の設置は困難。川の反対側の通行をお願いします。
8		R3	浦富	町道浦富中央線 （カドヤ交差点）	横断歩道が一か所しかない。5方向からくる自動車が死角となり検知しにくい	横断歩道設置	岩美町	鳥取警察署	—	有	横断歩道の設置を検討。
9		R3	浦富	町道浦富中央線 （カドヤ交差点付近）	路肩が狭く、電柱が路肩にあるため車道にはみ出して歩かなければならない。	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。路側帯の外側を通行するようお願いする。
10		R3	浦富	町道浦富中央線 （松風の郷付近）	交通量の多い道路と接続しており、路肩が狭く自動車の往来が比較的多い。	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。路側帯の外側を通行するようお願いする。

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
11	岩美中学校	R3	浦富	町道浦富中央線 (浦富2830番地付近カーブ)	建物があり前方からの自動車、歩行者が死角となる。路上駐車が多く、路肩が狭い。	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。路側帯の外側を通行するようお願いする。
12		R3	浦富	町道浦富中央線 (浦富2号線交差点付近)	道幅が狭い。路肩に電柱があり、車道にはみ出して歩く必要がある。	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。路側帯の外側を通行するようお願いする。
13		R3	浦富	町道浦富中央線 (栲カスミ付近)	見通しの悪いカーブが連続する。建物があり前方からの自動車、歩行者が死角となる。	注意喚起	岩美町	岩美町	—	無	車両2台がすれ違える道路幅員があり、カーブミラーが設置されているため、対策不要。
14		R3	浦富	町道浦富小羽尾線 町道中道線 (牧谷交差点を西に入った付近)	道幅がかなり狭く、自動車のすれ違いが難しい。路肩がほとんどなく、側溝に蓋がない。	側溝の蓋かけ	岩美町	岩美町	—	無	水路の維持管理上、側溝蓋を設置していません。車のすれ違いは充分可能であるため、対策不要。
15		R3	浦富	国道178号 (熊野神社付近)	道幅は広いが、街灯がなく交通量も多い。	街灯設置	鳥取県	鳥取県	—	無	道路照明としては設置基準に合致しないため、設置困難。
16		R3	浦富	町道前田線	道幅は広いが、街灯がなく交通量も多い。動物の出没情報アリ。	街灯設置	岩美町	岩美町	—	無	交差点部に1基設置あり。なお、追加で新設の場合、地元の了解が必要。
17		R3	浦富	県道網代港岩美停車場線 (ファミリーマート付近)	工事のため、道路が曲がっており、スピードを出す車があると危険である。	工事期間中の注意喚起表示	鳥取県	鳥取県	—	無	必要に応じて追加の安全対策を行う。
18		R3	浦富	町道肥田線 (クリーニング店交差点)	町道から左折して出てくる自動車のミラーと自転車とが接触した事故が起きている。	注意喚起	岩美町	岩美町	—	無	カーブミラーが設置されているため、対策不要。
19		R3	浦富	県道岩美停車場河崎線 (新井踏切の北側)	歩道のない道路で交通量が多く、現在は道路の拡幅工事中でコーンなどの障害物がある。	歩行スペースの確保	鳥取県	鳥取県	—	無	必要に応じて追加の安全対策を行う。

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
20	岩美中学校	R3	浦富	町道浦富相谷4号線 (ファミリーマート付近)	コンビニの出入り口で、車の出入りが激しい場所であり、農道への抜け道になっている。	横断歩道設置	岩美町	鳥取警察署	—	有	県道改良の進捗をみながら横断歩道の設置を検討。
21		R3	浦富	町道浦富相谷5号線 (岩美郵便局～JR線路)	見通しが悪く、道幅が狭いが、役場の駐車場になっており、通行量も多い道である。	注意喚起	岩美町	岩美町	—	無	カーブミラーが設置されているため、対策不要。
22		R3	浦富	町道竹ヶ下線	駅前の道路への抜け道で、ブロック塀があり見通しが悪い。	注意喚起	岩美町	岩美町	—	無	カーブミラーが設置されているため、対策不要。
23		R3	新井	町道横丁沖線	駅裏の道路へつながる抜け道になっており、道幅が非常に狭く路肩が無い。	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	南小6と同内容
24		R3	牧谷	県道網代港岩美停車場線 町道浦富小羽尾線 (牧谷交差点)	車が出てくるのが見えにくい	注意喚起	鳥取県 岩美町	岩美町	—	有	注意喚起看板を設置済。 (R4)
25		R3	牧谷	町道浦富小羽尾線 (牧谷交差点～弥長橋)	道幅が狭く、ガードレール等もない。	歩行スペースの確保	岩美町	岩美町	—	無	家屋が連担しており、拡幅の実施困難。路側帯の外側を通行するようお願いする。
26		R3	浦富	県道網代港岩美停車場線 (サンマート付近)	サンマートの方から来る車が急に飛び出してくる。ガードレールなし、車通りが多い。	注意喚起	鳥取県	鳥取県	—	無	個別事業者の出入りについては、対応困難。
27		R3	牧谷	県道網代港岩美停車場線 (178号との交差点)	過去に事故があった箇所で、下り坂になっているのでスピードが出やすい。	減速表示	鳥取県	鳥取県	—	有	減速表示看板を設置済。 (R4)
28	R3	新井	町道岩本新井線	カーブに差し掛かると木々に遮られて見通しが悪い	雑木の定期的な伐採	岩美町	岩美町	—	無	継続して定期的な伐採を実施。	

令和3年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	合同点検の要否（R3）	対策状況又は対策方針等
29	岩美中学校	R3	新井	町道岩本新井線 (里道踏切付近)	普段からスピードを出す車をよく見かけ、草丈が高く歩行者から車道が見にくい。	雑草の定期的な伐採	岩美町	岩美町	—	無	継続して定期的な伐採を実施。
30		R3	新井	町道河崎新井線	元々細い道だが、草木が覆いかぶさっており、通行の妨げになっている。	雑木・雑草の定期的な伐採	岩美町	岩美町	—	無	県道または国道を迂回しての通行をお願いする。（街灯、歩道、防護柵等の設置があり安全であるため）
31		R3	高山	町道恩志橋寺谷線 農道 (高山大口堰付近～本光寺方面)	街灯がなく、道幅がせまく、車が通ると危険。ただし、通行量は少ない。	街灯設置	岩美町	岩美町	—	無	追加で新設の場合、地元の了解及び新設工事費等の地元負担金が必要。
32		R3	浦富	県道岩美停車場線 (伝習館付近)	三叉路の交差点になっていることがわかりにくく、建物・自動販売機があり、見通しが悪い。	注意喚起	鳥取県	鳥取県	—	有	カーブミラーが設置されているため、対策不要。
33		R3	蒲生 (神堀)	県道鳥取国府岩美線 (神堀バス停付近)	バス後方より降車し、反対車線から来た車と接触した事故があった。	横断歩道設置	鳥取県	鳥取警察署	—	有	バス停にかかる箇所への横断歩道の設置はできないため、近接の横断歩道の利用をお願いする。
34		R3	洗井	県道鳥取国府岩美線 (洗井バス停付近)	歩道がなく、車がかなりスピードを上げて走行している	歩行スペースの確保	鳥取県	鳥取県	—	無	交通量が極めて少なく、対策の効果が少ないと思われる。