

令和4年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和4年12月末時点）

| 番号 | 学校     | 点検実施年度 | 場所 | 路線名  | 通学路の状況・危険性                                     | 対策内容                  | 道路管理者 | 対策実施者 | 過去の合同点検年度         | 対策状況又は対策方針等                               |
|----|--------|--------|----|--|--|-----------------------|-------|-------|-------------------|---|
| 1  | 岩美西小学校 | R4     | 大谷 | 県道網代港大岩停車場線<br>(岩美道路ボックスカルバート付近～国道178号接続部) | 国道178号等の幹線道路への接続路線であり、また、見通しがよいため車の速度が上がりがやすい。 | ガードレール設置<br>速度抑制標示の設置 | 鳥取県   | 鳥取県   | —                 | ラバーポール、ガードパイプの設置を検討。                      |
| 2  | 岩美南小学校 | R4     | 新井 | 国道9号<br>(小田入口交差点付近)                        | 横断歩道の白線が薄くなっている。                               | 横断歩道の再塗装              | 国土交通省 | 鳥取警察署 | —                 | 横断歩道再塗装を実施予定。                             |
| 3  |        | R4     | 新井 | 国道9号<br>(ガソリンスタンド乗り入れ部の歩道)                 | カラー舗装が薄くなっている。                                 | カラー舗装の再塗装             | 国土交通省 | 国土交通省 | H27<br>(H28対策済箇所) | 現時点では再塗装の必要なし。<br>今後の塗装劣化状況の様子を見ながら対策を検討。 |