

令和5年度合同点検実施箇所及び対策状況等一覧表（令和5年12月末時点）

番号	学校	点検実施年度	場所	路線名	通学路の状況・危険性	対策内容	道路管理者	対策実施者	過去の合同点検年度	対策状況又は対策方針等
1	岩美西小学校	R5	大谷	県道網代港線 (岩美西小学校付近)	国道178号等の幹線道路への接続路線であり、また、見通しがよいため車の速度が上がりやすい。	速度抑制標示の設置	鳥取県	鳥取県	—	注意喚起看板を設置済。
2		R5	大谷	県道網代港線 (岩美西小学校前付近)	横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道の再塗装	鳥取県	岩美町教育委員会	—	学校敷地内のため、道路管理者での対応不可。学校設置者または学校での対応とする。
3	岩美北小学校	R5	牧谷	県道網代港岩美停車場線 (岩美北小学校付近)	幅員の狭い歩道脇の側溝に蓋がなく、登下校する児童が危険。	側溝の蓋がけ	鳥取県	鳥取県	—	側溝の蓋がけを検討する。
4		R5	浦富	県道網代港岩美停車場線 (浦富IC付近)	横断歩道の信号切替時間が早く、登下校する低学年の児童が横断歩道を渡りきる前に信号が赤になってしまうことがある。	信号機の時間設定変更	鳥取県	鳥取警察署 鳥取県	—	信号機の時間設定変更は、岩美道路車道への影響から実施困難。浦富IC付近の横断歩道（東側）の待機スペースに、ガードパイプ、注意喚起看板等の設置を検討する。